

RAPORT STANU ISTNIEJĄCEGO UL. DUBOIS W SZCZECINIE

Ulice objęte opracowaniem zlokalizowane są w Szczecinie w dzielnicy Grabowo. Wszystkie ulice posiadają jezdnie o nawierzchni asfaltowej i obramowane są krawężnikami kamiennymi. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są obustronne chodniki. W rejonie opracowania dominuje zabudowa wielorodzinna. Nawierzchnia jezdni w większości jest w dobrym stanie technicznym tylko miejscami – w szczególności w okolicach torowiska tramwajowego stan ten się pogarsza. Wzdłuż jezdni zlokalizowane są obustronne chodniki o nawierzchni przeważnie z płytek betonowych. Występują też miejscowo chodniki z płyt kamiennych i z kostki kamiennej 10x10 cm. Stan chodników jest bardzo zróżnicowany od dobrego przez średni do złego. Jednakże na większości powierzchni chodników występują liczne nierówności oraz spękania płyt betonowych. Teren uzbrojony jest w następujące sieci - wodociagową

- kanalizację deszczową
- kanalizację sanitarną
- teletechniczną
- energetyczną i oświetleniową
- gazową



Fot.1



Fot.2

Ul. A. Antosiewicza – nawierzchnia jezdni w dobrym stanie technicznym (fot. 1 i 2) . Na chodniku widać liczne spękania płyt betonowych (Fot. 1)



Fot. 3




Fot. 4

Fot. 3 i 4 Ul. Tomasza Nocznickiego – Jezdnia w dobrym stanie technicznym, chodniki w średnim (fot. 3) i złym (fot. 4) stanie technicznym




Fot. 5



Fot. 6

Fot. 5 - Ul. Tomasza Nocznickiego – zły stan techniczny przy torowisku oraz liczne spękania siatkowe na przejściu dla pieszych

Fot. 6 Skrzyżowanie ul. Tomasza Nocznickiego z ul. Teofila Firlika (pętla tramwajowa) – zły stan techniczny chodnika– liczne spękania płytek betonowych.



Fot. 7



Fot. 8

Fot. 7 Chodnik ul. Nocznickiego – 1 Maja – stan dobry

Fot. 8 Krawężnik przy ul. Nocznickiego do wymiany. Liczne spękania płytek betonowych.



Fot. 9




Fot. 10

Fot. 9 Ul. Nocznickiego przy ul. 1 Maja- chodnik w średnim stanie technicznym (nierówności powierzchni oraz wystająca studzienka)

Fot. 10 Chodnik przy ul. Nocznickiego w średnim stanie technicznym (nierówności powierzchni oraz ubytek płytek przy budynku)



Fot. 11



Fot. 12

Fot. 11 – Chodnik przy ul. Teofila Firlika w złym stanie technicznym – spękania na całej powierzchni.

Fot. 12 – Chodnik przy ul. Teofila Firlika w dobrym stanie technicznym – nowa kostka betonowa