

**INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ
„SUKCESYWNA DOSTAWA ZASUW KOŁNIERZOWYCH DŁUGICH F 5
I KRÓTKICH F 4 ORAZ HYDRANTÓW PODZIEMNYCH PPOŻ.”**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu pod nazwą: „Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych ppoż.”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) informuje, iż w dniach 06.01.2010r. i 11.01.2010r. wpłynęły do Zamawiającego pisma z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytania, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą: „**Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F 5 i krótkich F 4 oraz hydrantów podziemnych ppoż.**”, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„Treść SIWZ w podrozdziale 1.1 „Rozwiązania techniczno-materiałowe zasuw kołnierzowych” określająca zabezpieczenie antykorozyjne materiałów w punkcie 3 brzmi:

„3.Ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy za pomocą powłok z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm. Temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej +200°C”

a także w podrozdziale 1.2 „Rozwiązania techniczno-materiałowe hydrantów podziemnych ppoż.”

„2.Ochrona antykorozyjna obudowy i głowicy: wewnątrz emaliowane lub powłoka z proszków epoksydowych, z zewnątrz powłoka z proszków epoksydowych. Grubość powłoki ochronnej min. 250µm”

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie powłoki z farby antykorozyjnej z żywic poliestrowych zgodnie z parametrami pokrycia antykorozyjnego zgodnymi z RAL ?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do zastosowania jako pokrycia antykorozyjnego powłok z farb poliestrowych do zasuw kołnierzowych i hydrantów podziemnych ppoż.

Pytanie nr 2

Dot. zadania nr 2 pkt. 7 – „Hydrant powinien posiadać min. 2 główne ringi umieszczone w tulei mosiężnej”. Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, w którym miejscu hydrantu ma znajdować się opisana tuleja mosiężna ?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że w górnej części hydrantu podziemnego ppoż. znajduje się wrzeciono oraz mosiężna tuleja. Uszczelnienie pomiędzy tuleją a wrzecionem hydrantu podziemnego ppoż. za pomocą min. dwóch oringów.

Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie przedstawionych wyjaśnień w sporządzanych ofertach. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich stron postępowania

Osoba upoważniona do kontaktu: p. Dominik Zakrzewski – tel. 091 489 88 14.

ZATWIERDZAM