

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Opis odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47
Zlecenie nr

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48
Kier. inspekcji Do górnej studni

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Podst. insp. Ocena stanu technicznego
Rodz. insp Dokładna - pomiar spadku
Kaseta nr. 126
Video pocz. 022218
Video kon. 025843
Kształt kan. okrągły
Wysokość 350 mm
Szerokość 350 mm
Dł. rur 1,00 m
Kanał nr.
Rok budowy 1896
Dł. odcinka 63,00 m
Dł. inspekcji 62,80 m

Miejscowość SZCZECIN
Dzielnica
Ulica JAGIELLOŃSKA
Właściciel ZWIK
Operator STEFAN NOWICKI
Obserwator
Położenie Droga publiczna
Rodz. kanału Kanał ogólnospławny
Rodz. własn. Odcinek jest własnością ZWIK
Materiał Kamionka
Powłoka wewn.



Komentarz:

Foto Video Odl./m G ATV Tekst

001	022218	2,30		HA	początek odcinka
002	022236	2,40		BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
003	022318	3,20		SNMR	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
004	022346	3,40		BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
005	022417	4,30		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
006	022443	4,40		BT--	pęknięcie, zawał kanału
007	022629	10,80		SNML	przykanalik, źle wbudowany; penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
008	022656	11,10		HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek), redukcja = 30,00%
009	022716	11,40		S--R	przykanalik, z prawej
010	022758	13,60		HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek), redukcja = 40,00%
011	023416	19,50		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
012	023451	19,80		BW--	pęknięta ściana kanału
013	023822	22,80		BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
014	023914	23,00		HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek), redukcja = 50,00%
015	024126	23,60		BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
016	024517	24,80		BWBO	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry
017	024848	25,50		BWBO	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry
019	024941	25,80		BWBO	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry
018		28,10		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
021	025231	31,50		S--O	przykanalik, z góry
022	025413	37,60		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
023	025443	38,70		BW--	pęknięta ściana kanału
024	025519	41,10		S--L	przykanalik, z lewej
025	025546	41,80		SR-R	rysa w przykanaliku; przykanalik, z prawej
026	025613	42,20		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
027	025639	44,10		BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
028	025843	62,80		EH	koniec odcinka

Grafika odcinka

Odcinek

0357--s48 0357-s47

Zlecenie nr.

Górna studnia

0357-s47

Dolna studnia

0357--s48

Kier. inspekcji

Do górnej studni

Insp. nr.

1.469

Data insp.

26.01.00

Kaseta nr. 126

Kształt kan. okrągły

Wysokość 350 mm

Szerokość 350 mm

Dł. rur 1,00 m

Dł. odcinka 63,00 m

Dł. inspekcji 62,80 m

Kanał nr.

Miejscowość

SZCZECIN

Ulica

JAGIELLOŃSKA

Operator

STEFAN NOWICKI

Skala 1/ 500

Str. grafiki

1

Foto	Video	Odl.	ATV	Opis
0357-s48				
001	022218	2.30	HA	początek odcinka
002	022236	2.40	BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
003	022318	3.20	SNMR	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z prawej
004	022346	3.40	BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
005	022417	4.30	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
006	022443	4.40	BT-	pęknięcie, zawał kanału
007	022629	10.80	SNML	przykanalik, źle wbudowany, penetracja wody z ziemią, przykanalik, z lewej
008	022656	11.10	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek) , redukcja = 30%
009	022716	11.40	S-R	przykanalik, z prawej
010	022758	13.60	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek) , redukcja = 40%
011	023416	19.50	BW-O	pęknięta ściana kanału, z góry
012	023451	19.80	BW-	pęknięta ściana kanału
013	023822	22.80	BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia
014	023914	23.00	HDS	przeszkoda, sedymentacja (piasek) , redukcja = 50%

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Grafika odcinka

Odcinek		Górna studnia	0357-s47	Insp. nr.	1.469
0357--s48 0357-s47		Dolna studnia	0357--s48	Data insp.	26.01.00
Zlecenie nr.		Kier. inspekcji	Do górnej studni		
015	024126	23.60 BTB-	pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia		
016	024517	24.80 BWB0	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry		
017	024848	25.50 BWB0	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry		
019	024941	25.80 BWB0	pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry		
018		28.10 BW-0	pęknięta ściana kanału, z góry		
021	025231	31.50 S-O	przykanalik, z góry		
022	025413	37.60 BW-0	pęknięta ściana kanału, z góry		
023	025443	38.70 BW-	pęknięta ściana kanału		
024	025519	41.10 S-L	przykanalik, z lewej		
025	025546	41.80 SR-R	rysa w przykanaliku; przykanalik, z prawej		
026	025613	42.20 BW-0	pęknięta ściana kanału, z góry		
027	025639	44.10 BW-0	pęknięta ściana kanału, z góry		
028	025843	62.80 EH	koniec odcinka		

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

początek odcinka

Foto nr 001

Video 022218
Odległość /m 2,30

ATV HA



Kaseta nr. 126

pęknięcie, zawał kanału, widoczna
ziemia

Foto nr 002

Video 022236
Odległość /m 2,40

ATV BTB-



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0357--s48 0357-s47

Górna studnia

0357-s47

Dolna studnia

0357--s48

Insp. nr.

1.469

Data insp.

26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny


przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z prawej

Foto nr 003

Video 022318

Odległość /m 3,20

ATV SNMR



Kaseta nr. 126

pęknięcie, zawał kanału, widoczna
ziemia

Foto nr 004

Video 022346

Odległość /m 3,40

ATV BTB-



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 005

Video 022417
Odległość /m 4,30

ATV SNML




Kaseta nr. 126

pęknięcie, zawał kanału

Foto nr 006

Video 022443
Odległość /m 4,40

ATV BT--



Kaseta nr. 126

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, źle wbudowany;
penetracja wody z ziemią,
przykanalik, z lewej

Foto nr 007

Video 022629
Odległość /m 10,80

ATV SNML



Kaseta nr. 126


przeszkoda, sedimentacja (piasek),
redukcja = 30,00%

Foto nr 008

Video 022656
Odległość /m 11,10

ATV HDS

, red.= 30,00%



Kaseta nr. 126

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357-s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, z prawej

Foto nr 009

Video 022716
Odległość /m 11,40

ATV S--R



Kaseta nr. 126

przeszkoda, sedimentacja (piasek),
redukcja = 40,00%

Foto nr 010

Video 022758
Odległość /m 13,60

ATV HDS

, red.= 40,00%



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0357--s48 0357-s47

Górna studnia

0357-s47

Dolna studnia

0357--s48

Insp. nr.

1.469

Data insp.

26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny


pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 011

Video 023416

Odległość /m 19,50

ATV BW-O



Kaseta nr. 126

pęknięta ściana kanału

Foto nr 012

Video 023451

Odległość /m 19,80

ATV BW--



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0357--s48 0357-s47

Górna studnia

0357-s47

Dolna studnia

0357--s48

Insp. nr.

1.469

Data insp.

26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny

pęknięcie, zawał kanału, widoczna ziemia

Foto nr 013

Video 023822

Odległość /m 22,80

ATV BTB-



Kaseta nr. 126

przeszkoda, sedymentacja (piasek),
redukcja = 50,00%

Foto nr 014

Video 023914

Odległość /m 23,00

ATV HDS

, red.= 50,00%



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek

0357--s48 0357-s47

Górna studnia

0357-s47

Dolna studnia

0357--s48

Insp. nr.

1.469

Data insp.

26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału

Kanał ogólnospławny

pęknięcie, zawal kanału, widoczna ziemia

Foto nr 015

Video 024126

Odległość /m 23,60

ATV BTB-



Kaseta nr. 126


pęknięta ściana kanału, widoczna ziemia, z góry

Foto nr 016

Video 024517

Odległość /m 24,80

ATV BWBO



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, widoczna
ziemia, z góry

Foto nr 017

Video 024848
Odległość /m 25,50

ATV BWBO




Kaseta nr. 126

pęknięta ściana kanału, widoczna
ziemia, z góry

Foto nr 019

Video 024941
Odległość /m 25,80

ATV BWBO



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357-s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 018

Video
Odległość /m 28,10

ATV BW-O



Kaseta nr. 126

przykanalik, z góry

Foto nr 021

Video
Odległość /m 31,50

ATV S-O



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 022

Video 025413
Odległość /m 37,60

ATV BW-O



Kaseta nr. 126

pęknięta ściana kanału

Foto nr 023

Video 025443
Odległość /m 38,70

ATV BW--



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

przykanalik, z lewej

Foto nr 024

Video 025519
Odległość /m 41,10

ATV S--L



Kaseta nr. 126

rysa w przykanaliku; przykanalik, z prawej

Foto nr 025

Video 025546
Odległość /m 41,80

ATV SR-R



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni


Rodz. kanału Kanał ogólnospławny

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 026

Video 025613
Odległość /m 42,20

ATV BW-O




Kaseta nr. 126

pęknięta ściana kanału, z góry

Foto nr 027

Video 025639
Odległość /m 44,10

ATV BW-O



Kaseta nr. 126

ZWIK SZCZECIN sp. z o.o.

Wydział Gospodarki Sanitarnej

ul. Golisza 10

71-682 Szczecin

tel. (0-91) 422-54-64

Foto-raport odcinka

Odcinek
0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47
Dolna studnia 0357--s48

Insp. nr. 1.469
Data insp. 26.01.00

Kier. inspekcji Do górnej studni

Rodz. kanału Kanał ogólnospławny


koniec odcinka

Foto nr 028

Video 025843

Odległość /m 62,80

ATV EH



Kaseta nr. 126

Grafika spadków

Odcinek

0357--s48 0357-s47

Górna studnia 0357-s47

Dolna studnia 0357--s48


Dł. inspekcji 62,80m

Dł. odcinka 63,00m

Kier. inspekcji Do górnej studni

Insp. nr. 1.469

Data insp. 26.01.00

Spadek [%]**Średni spadek: 0,42 %****Profil wys.[m]**