


Protokół inspekcji nr 01.01081
PODGÓRNA

ZLECENIE	Podgórna Staromiejska	ODCINEK		STUDNIA	początkowa	końcowa
Miejscowość	Szczecin	Numer	52765	Numer	33264	
Ulica	PODGÓRNA	Rodzaj kanału	Ogólnospławna	Rzędna góry		
Data inspekcji	18-01-2017	Materiał	Beton	Rzędna dna		
Rok budowy		Średnica	400 x 400 mm	Średnica		
		Długość odcinka	11.600	Uwagi	PODGÓRNA	
		Długość inspekcji	12.720			
		Śr. spadek zmierzony				
		Kierunek pom.	pod spadek			



L.p.	Dystans	ATV	Opis	Komentarz
1	0.00	HA	początek odcinka	
2	1.61	C---	korozja	początek uszkodzeń
3	5.65	BS-O	odprysk rury, z góry	
4	5.65	BSBO	odprysk rury, widoczna ziemia, z góry	
5	6.23	BW-R	pęknięta ściana kanału, z prawej	
6	6.29	BSBR	odprysk rury, widoczna ziemia, z prawej	
7	6.29	BS-O	odprysk rury, z góry	
8	6.29	FSB	stwierdzono naprawienie uszkodzenia	
9	7.04	BSBL	odprysk rury, widoczna ziemia, z lewej	
10	10.78	C---	korozja	
11	12.72	SP	studnia nie naniesiona na planie	
12	12.72	EH	koniec odcinka	

Zdjęcia z inspekcji



0.00 m - HA - początek odcinka



1.61 m - C--- - korozja
początek uszkodzeń



5.65 m - BS-O - odprysk rury, z góry



5.65 m - BSBO - odprysk rury, widoczna ziemia, z góry



6.23 m - BW-R - pęknięta ściana kanału, z prawej



6.29 m - BSBR - odprysk rury, widoczna ziemia, z prawej



6.29 m - BS-O - odprysk rury, z góry



6.29 m - FSB - stwierdzono naprawienie uszkodzenia



7.04 m - BSBL - odprysk rury, widoczna ziemia, z lewej



10.78 m - C--- - korozja



12.72 m - SP - studnia nie naniesiona na planie




12.72 m - EH - koniec odcinka

Wykres spadku kanału

Średni spadek zmierzony: 2.17 % (21.72 ‰)


Pomiar od studni 33264 do studni -



Schemat kanału

Pomiar od studni 33264 do studni -

Studnia początkowa: 33264



Studnia końcowa: -