



Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
– pełniący funkcję Regionalnego Inspektora Wodnego w Szczecinie





PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/S.RUK.451.11.2026.KB

przeprowadzonej w dniach 15 -16 kwietnia 2026 roku

przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Działając na podstawie art. 335 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 334 pkt 1, pkt 2 i pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami poniższego podmiotu kontrolowanego

Podmiot kontrolowany:	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. M. Goliśa 10; 71-682 Szczecin NIP: 8512624854 NR KRS: 0000063704/Regon: 811931430
Kierownictwo kontrolowanego podmiotu	1) Patrycja Aldona Wolińska - Bartkiewicz – Prezes Zarządu 2) Rafał Piotr Terlecki – Wiceprezes Zarządu
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko, upoważnienie)	
Obiekt (urządzenie wodne lub ich zespół tworzący obiekt hydrotechniczny):	Wyloty wód opadowych i roztopowych - wylot nr PW1 bezpośrednio do rowu melioracyjnego, pośrednio do wód powierzchniowych Kanału Kluckiego, wylot nr PW2 – do wód powierzchniowych Kanału Cegielnianego, wylot nr PW5 – do wód powierzchniowych Kanału Jeziora Dąbie,

Lokalizacja:	zlewnia Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej do Bukowej, dz. nr 7 i nr 39 obr. 4271 gm. Miasto Szczecin powiat szczecin woj. zachodniopomorskie (ID działki: 326201_1.4271.7) Kanał Ceglany/zlewnia Odra od Bukowej do ujścia, dz. nr 3 obr. 4191 gm. Miasto Szczecin powiat szczecin woj. zachodniopomorskie (ID działek: 326201_1.4191.3) Kanał Jeziora Dąbie Małe/zlewnia Dąbie oraz Odra od Bukowej do ujścia, dz. nr 54/2 obr. 4022 gm. Miasto Szczecin powiat szczecin woj. zachodniopomorskie (ID działki: 326201_1.4022.54/2)
Zakres kontroli (wg art. 334 ustawy Prawo wodne):	art. 334 pkt 1, pkt 2, pkt 5 - korzystanie z wód oraz ochrona zasobów wodnych - przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne - utrzymywanie wód i urządzeń wodnych
Kontrolę przeprowadzili	1. [REDACTED] [REDACTED] - Kierownik zespołu kontrolnego 2. [REDACTED] [REDACTED]
Rodzaj kontroli	planowa (wg planu kontroli na 2026 r. zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury w dniu 31 grudnia 2025 r.)
Cel kontroli	Sprawdzenie korzystania z wód, realizacji wszystkich warunków i obowiązków ustalonych w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.93.2021.AP, utrzymywania wód i urządzeń wodnych (wylotów wód opadowych i roztopowych)
Inne osoby biorące udział w kontroli (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko)	 

Dokumenty:

Decyzje wydane na podstawie ustawy Prawo wodne i związane z tematem kontroli (data wydania, sygnatura, nazwa organu wydającego i zakres/korzystanie):

1. decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.93.2021.AP udzielająca na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: poprzez wylot nr PW2 – do wód powierzchniowych Kanału Cegielnianego, poprzez wylot nr PW5 – do wód powierzchniowych Kanału Jeziora Dąbie oraz poprzez wylot nr PW1 bezpośrednio do rowu melioracyjnego, pośrednio do wód powierzchniowych Kanału Kluckiego.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 21 maja 2022 roku.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone w ww. decyzji wydane jest na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna t.j. do 21 maja 2052 roku.

2. decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z 30 stycznia 2007 r. znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/106-1/06 udzielająca Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu kanalizacyjnego W-1 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego stanowiącego działkę nr 7 z obrębu 4271 (mającego ujście do Kanału Kluckiego), odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych za pomocą wylotu W-1, ze zlewni obejmującej tereny osiedla Żydowce-Klucz (OŻK X X-XI) w Szczecinie do wód otwartych – Kanału Kluckiego za pośrednictwem rowu melioracyjnego na działce nr 7 z obrębu 4271. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczególnego korzystania z wód udzielone w pkt 1.2 ww. decyzji ważne do 15 lutego 2017 roku.
3. decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z 12 stycznia 2006 r. znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/69-1/05 udzielająca Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego W2, odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu osiedli Żydowce – Klucz, odcinek OŻK I-IX, do wód otwartych – Kanału Cegielnianego wylotem W2. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczególnego korzystania z wód udzielone w pkt 1 ww. decyzji ważne do 15 stycznia 2016 roku.
4. decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z 08 marca 2006 r. znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/5-1/06 udzielająca Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu W5 do Kanału jeziora Dąbie Małe w km 0+249 w ul. Portowej, wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych ze zlewni wylotu W-5 do Jeziora Dąbie Małe w Szczecinie. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie szczególnego korzystania z wód udzielone w pkt 1.2 ww. decyzji ważne do 15 marca 2016 roku.

Dokumentacja obiektu, instrukcja gospodarowania wodą, zestawienia pomiarów stanów wód oraz wielkości przepływów:

- 1) opracowanie „Operat wodnoprawny na wprowadzanie do wód Kanału Cegielnianego, Kanału Kluckiego, Kanału Jeziora Dąbie Małe oczyszczonych wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem istniejących wylotów kanalizacji deszczowej” sporządzone w grudniu 2021 r. przez mgr inż. Macieja Humiczewskiego,
- 2) opracowanie „Operat wodnoprawny na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych – Wylot W-1 z terenu osiedli Żydowce – Klucz, Odcinek OŻK X-XI w Szczecinie, wykonane przez Biuro Projektów BIMOR Sp. z o.o. w Szczecinie w grudniu 2006 r.;

- 3) opracowanie „Operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych – wylot W-2 z terenu osiedli Żydowce – Klucz, Odcinek OŻK I-IX w Szczecinie, wykonane przez Biuro Projektów BIMOR Sp. z o.o. w Szczecinie w październiku 2006 r.;
- 4) opracowanie „Operat wodnoprawny na wykonanie wylotów oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do wód powierzchniowych” sporządzone przez WIEMER & TRACHTE AG w Szczecinie w styczniu 2006 r.;

Przeglądy/kontrole obiektu (data, nazwa organu kontrolującego, przedmiot kontroli, zalecenia):

W zakresie wylotów PH1, PH2, PH5 nie były prowadzone kontrole

Inne dokumenty związane z tematem kontroli:

- 1) Książke eksploatacji urządzeń ograniczającego dot. Wylotu PH4 (prowadzone elektronicznie) – od 08.11.2021r. (pierwszy wpis)
- 2) Książke eksploatacji urządzeń ograniczającego dot. wylotu PH2 (prowadzone elektronicznie) – 08.11.2021r. (pierwszy wpis)
- 3) Książke eksploatacji urządzeń ograniczającego dot. wylotu PH5 (prowadzone elektronicznie) – 05.11.2021r. (pierwszy wpis)
- 4) Protokoły czynności remontowe Nr 4/08/11/2021 – Wylot PH4, Nr 3/14/12/2022 – Wylot PH4, Nr 10/10/12/2025 – Wylot PH2, Nr 2/03/11/2024 – Wylot PH2, Nr 10/10/12/2025 – Wylot PH5, Nr 3/05/11/2021 – Wylot PH5,
- 5) Sprawozdanie z badań w 23/02/23 z 08.01.2023r. dot. PH5
- 6) ~~Sprawozdanie z badań w 25/02/23 z 08.01.2023r. dot. PH4~~

Na podstawie czynności kontrolnych w terenie oraz udostępnionych dokumentów stwierdzono:

Ogłędzinom w terenie poddano urządzenia wodne: wyloty PW2, PW5 i PW1, urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz odbiorniki wód opadowych i roztopowych.

Wylot PW2

Decyzją z 12 stycznia 2006 r. znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/69-1/05 Prezydent Miasta Szczecin udzielił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacyjnego W2, odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu osiedli Żydowce – Klucz, odcinek OŻK I-IX, do wód otwartych – Kanału Cegielnianego wylotem W2. Zgodnie z pkt 1.1. tej decyzji wylot wykonany w postaci konstrukcji betonowej monolitycznej o długości $L=5,0$ m, rzędna dna wylotu $0,08$ m n.p.m., dno kanału na długości $5,0$ m od wylotu wzmocnione nasypem kamiennym, wylot zabezpieczony kratą ze stali nierdzewnej.

Zgodnie z pkt 1.1. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.93.2021.AP wylot PW2 ma średnicę 800 mm.

Lokalizacja wylotu : działka nr 3 obręb 4191, gmina Miasto Szczecin, zgodnie z pkt 1.1.6 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.93.2021.AP w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5913686,33 Y: 5471802,17

W trakcie oględzin zlokalizowano wylot o konstrukcji betonowej z odpływem o średnicy 800 mm zabezpieczonym kratą. Konstrukcję betonową bez widocznych uszkodzeń. Przy wylocie widoczne ścieki wody oraz kamienisty osad. Pomiar GPS lokalizacji wylotu: $N 53^{\circ} 21' 15,8''$ $E 14^{\circ} 34' 35,5''$. Brak możliwości potwierdzenia istnienia wylotu. Z uwagi na niebezpieczeństwo wody i brak widoczności dno przy wylocie.

7

Urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe: osadnik piasku wirowy dwucylindryczny oraz separator lamelowy o przepustowości $100/1000$ (działka o numerze $4/5$ obręb 4191, gmina Miasto Szczecin) W trakcie oględzin w terenie na ww. działce kontrolowany wskazał lokalizację osadnika piasku oraz separatora. Włazy do ww. urządzeń są o średnicy 600 mm, w piaskowniku i separatorze widoczne było zwierciadło wody, nie stwierdzono zanieczyszczeń. Zapach wody w urządzeniach nie budzi zastrzeżeń.

Odbiornik wód opadowych i roztopowych: Kanał Cegielniany (działka nr 3 obręb 4191, gmina Miasto Szczecin)

W trakcie oględzin zwierciadło wody widoczne było jedynie przy odpływie z wylotu. Odcinek - kanał o konstrukcji betonowej wylotu posiadał uszkodzenia bez widocznych ścieków wody, nie całej szerokości kanału ze wylotem widoczne było kilka stopni z widoczną wodą dopływającą do dno kanału betonowego wody.

[Handwritten signature]

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych według oświadczenia Kontrolowanego nie przekracza dopuszczalnej ilości określonej w pkt 1.1.1. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. wynoszącej $Q_{\max \text{ sek}} = 1,101 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr roczne}} = 169094,67 \text{ m}^3/\text{rok}$.

*Według oświadczenia Kontrolowanego w roku 2023 odprowadzone - 153 789 m³/rok, w roku 2024 - 132 788 m³/rok, w roku 2025 - 134 830 m³/rok.
Dane na podstawie obliczeń do oświadczenia nie potrzebują opłaty skarbowej*

Powierzchnia zlewni: Według oświadczenia Kontrolowanego powierzchnia zlewni zredukowana nie została zwiększona i wynosi 25,24 ha zgodnie z pkt 1.1.2 ww. decyzji z 29 kwietnia 2022 r.

Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających zawartych w wodach opadowych lub roztopowych zawiesina ogólna = 100 mg/l, węglowodory ropopochodne = 15 mg/l: Warunek jest spełniony z uwagi prowadzone przez zakład, co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających.

Wylot PW5

Decyzją z dnia 08 marca 2006 r. znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/5-1/06 Prezydent Miasta Szczecin udzielił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu W5 do Kanału Jeziora Dąbie Małe w km 0+249 w ul. Portowej, wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych ze zlewni wylotu W-5 do Jeziora Dąbie Małe w Szczecinie. Zgodnie z pkt 1.1 tej decyzji kanał zakończony w istniejącej pionowej ścianie nabrzeża, średnica kanału 800 mm, rzędna dna wylotu 0,12 m n.p.m.

Lokalizacja: działka 54/2 obręb 4022, gmina Miasto Szczecin
zgodnie z pkt 1.2.6 w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5918895,41 Y: 5477959,23

W trakcie oględzin w terenie zlokalizowano wylot umieszczony w ścianie żelbetowej pionowej nabrzeża osłonięty kratą z prętów stalowych. Wokół wylotu i na kracie nie stwierdzono zanieczyszczeń, widoczne zwierciadło wody w Kanale. Lokalizacja wg pomiaru GPS: N 53°24 05,5" E 14° 40 07,3"

Według informacji przekazanej przez Kontrolowanego przez Koalicję demochową stanowisko wylotu wykonane jest z GPP. Widoczne pęknięcia ściany pionowej nabrzeża po prawej stronie wylotu.

Urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe: osadnik piasku wirowy oraz separator lamelowy o przepustowości 120/1200 (działka o numerze 28 obręb 4022, gmina Miasto Szczecin)

W trakcie oględzin w terenie na ww. działce Kontrolowany wskazał lokalizację osadnika piasku (dwie studzienki) oraz separatora. Właz do piaskownika ma średnicę 600 mm, do separatora 100x120 cm. W piaskowniku i separatorze widoczne było zwierciadło wody, nie stwierdzono zanieczyszczeń. Zapach wody w urządzeniach nie budzi zastrzeżeń.

7

Odbiornik wód opadowych i roztopowych: Kanał Jeziora Dąbie Małe (działka nr 54/2 obręb 4022, gmina Miasto Szczecin)

W dniu oględzin kanał wypełniony wodą, przy wysokości wód opadowych w odległości ok. 2 m od studzienki kolejarz, powstała wilgotność, w dalszej części kanału nie dotyczyła ok. 10 m, następnie wilgotność wody. Przemysł kanału stanowi ścianę betonową, niebieską nie dotyczyła ok. 25 m, natomiast bieżący bieżący kanału pochyły jest wilgotność, kielichasto i dźwiękami. Widoczne jest odwrócenie wilgotności wody po prawej stronie wlotu. Woda w kanale małże spowodowane stopniowo w kanale.

7

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych według oświadczenia Kontrolowanego nie przekracza dopuszczalnej ilości określonej w pkt 1.3.1. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. wynoszącej $Q_{\max \text{ sek}} = 0,883 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr roczne}} = 140381,75 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Według oświadczenia Kontrolowanego w 2023 odprowadzono - 124 648 m³/rok, w roku 2024 - 110 218 m³/rok, w roku 2025 - 111 912,8 m³/rok - dane na podstawie obliczeń do oświadczeń w potrzeby optymalizacji

Powierzchnia zlewni: Według oświadczenia Kontrolowanego powierzchnia zlewni zredukowana nie została zwiększona i wynosi 25,24 ha zgodnie z pkt 1.2.2 ww. decyzji z 29 kwietnia 2022 r.

Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających zawartych w wodach opadowych lub roztopowych zawiesina ogólna=100 mg/l, węglowodory ropopochodne = 15 mg/l: Warunek jest spełniony z uwagi prowadzone przez zakład, co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających.

Wylot PW1

Decyzją z dnia 30 stycznia 2007 r. znak: WGKiOŚ.II.GK-6210/106-1/06 Prezydent Miasta Szczecin udzielił Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - wylotu kanalizacyjnego W-1 kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego stanowiącego działkę nr 7 z obrębu 4271 (mającego ujście do Kanału Kluckiego, odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych za pomocą wylotu W-1, ze zlewni obejmującej teren osiedla Żydowce-Klucz (OŻK X X-XI) w Szczecinie do wód otwartych – Kanału Kluckiego za pośrednictwem rowu melioracyjnego na działce nr 7 z obrębu 4271.

Zgodnie z pkt 1.1 tej decyzji parametry wylotu: średnica wylotu wynosi 500 mm, rzędna dna wylotu +0,40 m n.p.m. Wylot wykonany z betonu B35 wodoszczelnego o grubościach ścian bocznych 25 cm i grubości ściany czołowej 70 cm. Na końcówce wylotu zamontowana kłapa przeciwcofkowa Dn 500. Wylot zabezpieczony kratą o wymiarach 140 x 230 cm. Skarpy rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi. Dno kanału na długości 5 m wyłożone elementami betonowymi.

Lokalizacja: działka nr 7 obręb 4271, gmina Miasto Szczecin

zgodnie z pkt 1.3.6 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.93.2021.AP w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5911772,12 Y: 5469505,36

Oględziny w terenie potwierdziły lokalizację wylotu PW1 na ww. działce nr 7. Wylot zlokalizowany jest w trudno dostępnym terenie, oddalonym ok. 200 m od torów kolejowych, bez drogi dojazdowej, możliwe jest jedynie dojście piesze do wylotu przez tory i sąsiednie działki stanowiące nieużytki. Wykonany zgodnie z ww. pkt 1.1. jako konstrukcja betonowa z wylotem o średnicy 500 mm. Z uwagi na jego częściowe zanurzenie w wodzie nie jest widoczna kłapa przeciwcofkowa i krata. Stan techniczny konstrukcji betonowej wylotu nie wskazuje na jej uszkodzenia. Teren wokół wylotu jest nieuporządkowany - porośnięty suchą wysoką roślinnością, krzewami, drzewami. Z uwagi na zamulenie dna rowu, który jest odbiornikiem wód opadowych i roztopowych nie były widoczne płyty ażurowe na jego dnie. Brzegi i skarpy rowu są nieregularne, na skarpie po przeciwległej stronie wylotu widoczne płyty ażurowe z wrastającymi korzeniami drzew. Zastany stan wskazuje na brak prowadzonych prac konserwacyjnych i utrzymaniowych rowu w rejonie wylotu. Kontrolowany oświadczył, że ze względu na położenie wylotu nie ma możliwości wykonywania prac z użyciem ciężkiego sprzętu. Prace utrzymaniowe polegają jedynie na zachowaniu drożności wylotu i rowu przy wylocie.

Urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe: osadnik piasku oraz separator lamelowy o przepustowości 30/300 (działka o numerze 5/7 obręb 4184, gmina Miasto Szczecin)

W trakcie oględzin w terenie na ww. działce Kontrolowany wskazał lokalizację osadnika piasku oraz separatora. Włazy do ww. urządzeń są o średnicy 600 mm, w piaskowniku widoczne było zwierciadło wody, nie stwierdzono widocznych zanieczyszczeń. W separatorze również widoczne było zwierciadło wody, stwierdzono nieliczne zanieczyszczenia w postaci opakowań szklanych i plastikowych. Kontrolowany oświadczył, że zostaną przeprowadzone prace oczyszczające separator.

Odbiornik wód opadowych i roztopowych: rów melioracyjny (działka nr 7 obręb 4271, gmina Miasto Szczecin)

W trakcie pkt 12 oględzin stwierdzono, że osadnik i kłapa wylotu, średnica głębokość 0,5 m. W trakcie oględzin stwierdzono, że wylot nie jest zabezpieczony kratą wodną przy wylocie jak i że wylotem.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Protokół kontroli nr NR 1/S.RUK.451.11.2026.KB

Stwierdzono występowanie - zwiększenie wolumenu wód o niewielkiej
gęstości.

Z

Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych: Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych według oświadczenia Kontrolowanego nie przekracza dopuszczalnej ilości określonej w pkt 1.3.1. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. wynoszącej $Q_{\max \text{ sek}} = 0,171 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr}} = 20153,60 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Powierzchnia zlewni: Według oświadczenia Kontrolowanego powierzchnia zlewni zredukowana nie została zwiększona i wynosi 3,01 ha zgodnie z pkt 1.3.2 ww. decyzji z 29 kwietnia 2022 r.

Dopuszczalna ilość substancji zanieczyszczających zawartych w wodach opadowych lub roztopowych : zawiesina ogólna = 100 mg/l, węglowodory ropopochodne = 15 mg/l: Warunek jest spełniony z uwagi prowadzone przez zakład, co najmniej 2 razy w roku przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających.

Wykonywanie zobowiązań wskazanych w pkt 2 ww. decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r.,

pkt 2.1 - utrzymywanie urządzeń kanalizacyjnych we właściwym stanie technicznym i sanitarnym (prowadzenie przeglądów eksploatacyjnych, konserwacji, remontów) w celu zachowania ich parametrów i funkcji

Przebieg sieci kanalizacyjnej wód opadowych i roztopowych prowadzący jest zgodnie ze stanem jak i dotychczasowa planowo 2 razy do roku. Stwierdzono uszkodzenie się na bieżąco urządzeń.

Z

pkt 2.2 – utrzymywanie, w stałej sprawności urządzeń wodnych – wylotu PW2, PW5, PW1, poprzez wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych, wymaganych napraw i remontów

Przebieg urządzeń wodnych - wylotów wykonywane są minimum 2 razy w roku oraz przeprowadzane regularnie okresowe przeglądy wód opadowych i roztopowych. Stwierdzono uszkodzenie się na bieżąco np. zwiększenie kosztów spowodowane jest działaniem kłopotliwych.

Z

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Protokół kontroli nr NR 1/S.RUK.451.11.2026.KB

pkt 2.3 – przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych urządzenia oczyszczającego, co najmniej 2 razy do roku, eksploataowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia oczyszczającego oraz odnotowywania czynności z nią związanych w zeszycie eksploatacji

Przeglądy eksploatacyjne wykonywane są regularnie minimum 2 razy w roku. Terminy i zakres przeglądów odnotowywane są w kalendarzu eksploatacji. Usterki są cyklicznie po 15 dniach planowanych przez kierownika firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Z

pkt 2.4 – przeprowadzanie przeglądów eksploatacyjnych urządzenia oczyszczającego, każdorazowo w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych, w celu szybkiego wykrycia ewentualnych awarii bądź rozlewu zanieczyszczeń do urządzenia wodnego

Nie stwierdzono awarii przy kontrolowanych wysepkach po wystąpieniu nawalnych deszczów.

Z

pkt 2.5 - przekazywanie nagromadzonego osadu specjalistycznym firmom odpowiedzialnym za wywóz i utylizację tych odpadów

Kontrolowany przekazuje osady (popioły) do specjalistycznej firmy zajmującej się wywozem odpadów oraz zagospodarowaniem wytworzonych substancji pochodzących z procesów technologicznych. W tym celu utylizacji natomiast osady z osadników są zagospodarowywane we własnych obiektach (oczyszczalniach).

Z

pkt 2.6 – prowadzenie konserwacji odbiorników wód opadowych i roztopowych – Kanału Cegielnianego i Kanału Jeziora Dąbie na długości 50 m za istniejącymi wylotami poprzez: coroczne wykaszanie brzegów odbiorników na każdym brzegu z wygrabieniem i usunięciem

Kontrolowany oświadczył, że raz w roku wykonuje konserwację brzegów Kanału Cegielnianego (po lewej i prawej stronie od wylotu PW2). W dniu kontroli stwierdził, że roślinność trawiasta jest wykaszana, nie stwierdził natomiast wykaszania brzozy, która rośnie pojedynczo. Stwierdził, że takiej odległości od brzozy nie wykonano.

Kontrolowany oświadczył, że raz w roku wykonuje konserwację roślinności przy wylotach (ściana betonowa) – ściągając rośliny oraz prawą stronę Kanału Jeziora Dąbie. Nie jest wykonywana konserwacja lewej strony Kanału z uwagi na występującą roślinność krzewiastą i drzewa. W trakcie kontroli stwierdził, że roślinność trawiasta na prawym brzegu wykonana jest na długości ok. 15 m. Na dolnej części brzozy zanieczyszczenia – pozostałości po spalaniu białego.

pkt 2.7 - przeprowadzanie corocznego odmulania recipientów w promieniu 10 m od mierzonego od wylotów kanalizacji deszczowej (WP2, WP1, WP5)

Kontrolowany oświadczył, że wykonuje raz w roku odmulanie odbiorników przy wylotach PW1, WP2, PW5, a także własnymi. Nie jest gromadzona dokumentacja z tych prac.

[Signature]

pkt 2.8 – każdorazowe informowanie, o terminach i zakresie planowanych prac wymienionych w pkt 2.6 i 2.7 niniejszej decyzji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kontrolowany poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie o planowanym przystąpieniu do realizacji prac w zakresie pkt 2.6 i 2.7 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2022 r. znak: SZ.ZUZ.4.4210.93.2021.AP pismami:

- z dnia 01 lipca 2024 r. znak: TOŚ/MS/W/023360/24 sprawa 027930/24/118888 - przystąpienie do prac w terminie od 01 lipca do 31 lipca 2024 roku,
- z dnia 09 lipca 2025 r. znak: TOŚ/MS/W/023460/25 sprawa 028550/25/118832 - przystąpienie do prac w terminie do 31 lipca 2025 roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Protokół kontroli nr NR 1/S.RUK.451.11.2026.KB

• z dnia 07 lipca 2023r. Luki: TOŚ/MD/W/025090/23
sprawa 032024/23/118888 - pustytemie do prac
w terminie od 10.07 - 10.08.2023r.

2

Pkt 3 - wystąpienie zatrzymania działalności, awarii w przypadkach wskazanych w pkt 3.2 i 3.3 decyzji z 29 kwietnia 2022 r.

Zatrzymanie działalności (przy długotrwałych opadach deszczu):

Kontrolowany osiadający nie wystąpiło

2

Awaria:

Zablokowanie przepływu:

Nie wystąpiła

2

Awaria urządzeń oczyszczających:

Nie wystąpiła

2

Rozlew powierzchniowy:

Nie wystąpiła

2

Inne ustalenia:

Kontrolowany oświadczył, że zalicza się do portowych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorstwa.

W trakcie oględzin stwierdzono, że wyłot PW5 i PW2 znajduje się na oprowadzonym terenie, brak możliwości dostępu według kontrolowanego specjalistycznego systemu. Kontrolowany poinformował, że wszystkie prace utrzymaniowe, konserwacyjne przy wyłotach PW1, PW2 i PW5 oraz ich oddziaływania wpływające są ściśle ze stanami działalności przekode.

2

Uwagi i wyjaśnienia Kontrolowanego:

2

Uwagi zgłoszone przez pozostałych uczestników kontroli:

2

Załączniki do protokołu:

- 1) Upoważnienie nr 33 z 8 kwietnia 2026 r. Dyrektora RZGW w Szczecinie do przeprowadzenia kontroli,
- 2) Uprawnienie z 23 marca 2026 r. znak: 00P.012.0026.2026.HS
Nr dok: RZG/0003032 Pieresa Łopdu
- 3) Dokumenty wymienione w pkt Protokołu. Same dokumenty
wziane z tabeli kontroli - napisane dla kontrolującego

Kontrolowany został poinformowany o prawie:

1. wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem,
2. odmowy podpisania protokołu i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie skierowanym do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w terminie 7 dni.

W trakcie kontroli wykonana została dokumentacja fotograficzna obrazująca stan faktyczny.

W protokole dokonano poprawek i skreśleń

popr 2 *skreślenie*

Niniejszy protokół sporządzono w jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i odczytano

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej:

1).....

2).....

Kontrolujący:

1).....

2).....

Uczestniczący w kontroli:

1).....

2).....

Odmówili podpisania protokołu:

1).....

z powodu

2).....

z powodu

Protokół sporządziła: Krystyna Bernacka Główny Specjalista Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami

Miejsce sporządzenia Protokołu: *Skaciu, siedziba ZWiK ul. Goli'sza 10*

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: *16.04.201*

(podpis – data)